


# An- und Abfahrt zum und vom Gewerbegebiet Langenbach während der Erneuerung der Brücke FS 13 über die St 2350 (ehemals B 11) bei Langenbach

**Bauphase 1: vsl. 11.04.2016 (Dauer ca. 3 Wochen)**




## Anfahrt aus München/Freising:

- Aus München/Freising kommend ist das Gewerbegebiet Langenbach wie gewohnt über die B 301 und die St 2350 (ehemals B11) anfahrbar.

## Abfahrt nach München/Freising:

- Über Oberhummel und Gaden zur Autobahnanschlussstelle Erding und dann weiter über die A 92 Richtung Freising/München.




## Anfahrt aus Landshut/Moosburg:

- Über die A 92 aus Richtung Landshut kommend: Bei Ausfahrt 9-Erding die Autobahn verlassen. Anschließend links abbiegen auf die ED 19 Richtung Gaden. Nach ca. 3 km wieder links abbiegen Richtung Oberhummel/Gewerbegebiet Langenbach.

## Abfahrt nach Landshut/Moosburg:

- Wie gewohnt über die St 2350 (ehemals B 11) und die B 11 Richtung Landshut/Moosburg



#### Anfahrt aus Haag a.d. Amper:

- Ab dem Kreisverkehr St 2054/FS 13 über die St 2054 und B 301 Richtung Freising. Ab Freising über die St 2350 (ehemals B11) zum Gewerbegebiet Langenbach.

#### Abfahrt nach Haag a.d. Amper:

- Über die St 2350 (ehemals B 11) Richtung Moosburg. Im Kreisverkehr Moosburg wenden. Abfahren auf die FS 13 Richtung Haag a.d. Amper.